



SN2024/0000005296



## إنذار

## بيانات أطراف المعاملة

بيانات المنذر				
الاسم	الجنسية	نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	الصفة القانونية
علي محمد قايد عزان	اليمن	هوية	٧٨٤١٩٨٦٤٢٤٠٩٨٣٧	أ. بالصفة الشخصية وبأي صفة كانت

بيانات ممثل المنذر					
الاسم	الجنسية	نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	العلاقة	وثيقة الإنابة
سعيد عبدالله احمد المطوع السويدي	الإمارات	هوية	٧٨٤١٩٧٨٢١٤٨١٨٧٢	وكيل	محامي المنذر

بيانات منذر اليه			
الاسم	نوع الرخصة	رقم الرخصة	الصفة القانونية
جي تي برو لخدمات السيارات ش.م.م	رخصة تجارية	٩٧٢٧٣٢	

## موضوع الإنذار : إنذار قانوني

**حيثيات الإنذار :** - المنذر يحمل هوية رقم 784198642409837 يمنى الجنسية ، لديه مركبة رقم 94141 N من نوع نيسان باترول والمنذر إليها هي شركة جي تي برو لخدمات السيارات ش.م.م. رقم رخصة تجارية 972732 ، تنشط في مجال الإصلاح العام للمركبات مثل تنظيف السيارات وتبديل المقاعد وتبديل زيوت المركبات وتجارة بطاريات السيارات.

- بتاريخ 5/10/2023 لاحظ المنذر وجود دخنة بيضاء تخرج من السيارة، وطبقاً للتعاملات السابقة بين الطرفين، أرسل المنذر سيارته الى المنذر إليها لإجراء بعض الصيانات اللازمة

للسيارة، حيث كانت السيارة تحتاج فقط الى بعض الصيانات البسيطة حيث تختص المنذر إليها في مثل هذه الأنواع من الصيانات.

- بتاريخ 6/10/2023 وبدلاً من قيام المنذر إليها بتحديد العطل وإصلاحه، قامت بعدة أخطاء فنية أدت الى تعطل السيارة بشكل كامل، حيث قامت المنذر إليها بداية في فك ماكينة السيارة والقيام ببعض الأعمال الميكانيكية التي ليس لها علاقة بموضع العطل، مما كان ذلك السبب الرئيسي في الأعطال اللاحقة التي تسببت بها المنذر إليها بالسيارة وتكبد المنذر خسائر مادية ومعنوية كثيرة نظراً لتعطل السيارة أكثر من شهرين.

- تكلفة إصلاح الأضرار التي تسببت بها المنذر إليها:

- 6516.09 درهم قيمة ما دفعه المنذر الى مركز تصليح سيارات آخر لتدارك اخطاء المنذر إليها.

- 4580.10 درهم قيمة ما دفعه المنذر لإستبدال قطع الغيار.

- 1040 درهم قيمة ما دفعه المنذر لتغيير زيوت السيارة.

- 32934.41 درهم قيمة ما دفعه المنذر لشراء ماكينة جديدة للسيارة وإصلاح ما تبقى من الماكينة القديمة.

- 2500 درهم تعويضاً عن كسر دبل السيارة ( خاصة الدفع الرباعي).

- 5000 درهم تعويضاً عن تعطل السيارة لمدة شهرين.

وبالتالي يكون مجموع قيمة المبالغ المستحقة للمنذر 52,570.6 درهم ( اثنان وخمسون ألفاً وخمسمئة وسبعون درهماً وستة فلساً) تكلفة ما دفعه المنذر لإصلاح الأضرار التي لحقت بالسيارة وتعويضاً عن الأضرار والخسائر التي تسببت بها المنذر إليها.



SN2024/0000005296



**المطالبة :** وعليه ننذركم ونكلفكم بسداد مبلغ وقيمته 52,570.6 درهم (اثنان وخمسون ألفاً وخمسمئة وسبعون درهماً وستة فلساً) تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار المادية والمعنوية والخسائر التي تسببت بها المنذر إليها، وذلك خلال اسبوعان من تاريخ إبلاغكم بهذا الإنذار وتكليف الوفاء تحت طائلة إتخاذ الإجراء القانوني في حالة عدم السداد خلال المدة المذكورة اعلاه مع تحميلكم كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

**عنوان التبليغ :** المنذر إليها: جي تي برو لخدمات السيارات ش.ذ.م.م

Gt Pro Motors services L.L.C

رقم الرخصة التجارية : 972732

العنوان: الامارات - دبي - منطقة القصيص الصناعية 1 - منطقة القصيص الصناعية - مقابل بحيرة حديقة النهضة.

رقم الهاتف المتحرك: 0509349322

البريد الالكتروني : badr@dns.sch.ae

يتعهد المنذر بأخطار المنذر إليه



SN2024/0000005296



اسم الطرف/النائب	التوقيع	تاريخ و وقت التوقيع	تاريخ و وقت الحضور
سعيد عبدالله احمد المطوع السويدي (نائب رقم 1 للمنذر رقم 1)		15:11:10 04-01-2024	



SN2024/0000005296



 GOVERNMENT OF DUBAI		الكاتب العدل العام		 محاكم دبي DUBAI COURTS	
رقم الطلب: ٢٠٢٤/٥٢٩٦	رقم الإيصال: ٢٠٢٤/٨٣٦٣	رقم المحرر: ١٠٦٥٧/١/٢٠٢٤	تاريخ الإصدار: ٢٠٢٤-١-٠٤		
الكاتب العدل عائشه علي البناي		تمت المصادقة على التوقيع باستخدام تقنيات التعاملات الرقمية.			
 SN2024/5296/N1405					
www.dc.gov.ae					

للتأكد من صحة المحرر يمكنك مسح هذا QR أو استخدام موقع محاكم دبي

